

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

Т.А. Быкова

« _____ » _____ 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

2018г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки пожарной надзора в МБДОУ «Детский сад №31»

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектн. ведомости, стоимость затрат (в ценах 2019г)	Срок исполнения, дата и № предписания	Запланированы, выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
158 /1/1	Двери складского помещения, расположенного на втором этаже левого крыла выполнены с низким пределом огнестойкости (деревянные).	1) Взятие счета о стоимости противопожарной двери с установкой	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.	-	Зам по АХР.	
158 /1/2	Двери складского помещения, расположенного на втором этаже правого крыла в кабинете логопеда выполнены с низким пределом огнестойкости (деревянные).	2) ходатайство на начальника УО о выделении денежных средств на 2019г. 3) покупка и установка двери		01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.			
158 /1/3	Лампы аварийного освещения находятся в неисправном состоянии	1) Взятие счета о стоимости замены ламп аварийного освещения 2) ходатайство на начальника УО о выделении денежных средств на 2019г. 3) замена ламп аварийного освещения	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.		Зам по АХР	
158 /1/4	Запоры на дверях эвакуационных выходов и дверях на пути эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	1) Взятие счета о стоимости личинок на замки дверей эвакуационных выходов и дверях на пути эвакуации 2) ходатайство на начальника УО о	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.		Зам по АХР	

158 /1/5	Из подготовительной группы «А», расположенной на I этаже правого крыла отсутствует второй эвакуационный выход	выделении денежных средств на 2019г. 3) покупка и замена замков	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.	Зам по АХР	
158 /1/6	Двери запасного эвакуационного выхода из I младшей «Б» группы расположенной на первом этаже правого крыла, полностью не открываются, заужая при этом ширину пути эвакуации	1) Заявка в УКС на составление дефектной ведомости и ЛСР на установку двери из первой младшей «Б». в ценах 2019 г 2) ходатайство на начальника УО о выделении денежных средств на 2019г. 3) установка двери	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.	Зам по АХР	
158 /1/7	Двери запасного эвакуационного выхода из I младшей «А» группы расположенной на первом этаже левого крыла, полностью не открываются, заужая при этом ширину пути эвакуации	1) Заявка в УКС на составление дефектной ведомости и ЛСР на установку двери из первой младшей «А». в ценах 2019 г 2) ходатайство на начальника УО о выделении денежных средств на 2019г. 3) установка двери	В работе	01.05.2020., № 158/1/1/7 от 23.10.2018г.	Зам по АХР	

Мату Перецова М.С.